



ZERO 3

Parametro	Tolleranza
Altezza (mm)	nominale $\pm 0,5$
Diametro (mm)	nominale $\pm 0,4$
Ovalizzazione (mm)	0-0,5
Spessore dischi (mm)	$5,5 \pm 0,5$
Umidità	4% - 8%
Cessione di sostanze ossidanti	(mg O ₂ /tappo) < 0,1
Cessione polveri	(mg/tappo) < 1,5
Forza di estrazione	daN 20-35

Consigli per l'utilizzo

Conservare i tappi nell'imballaggio originale in locali puliti e ventilati. Evitare il contatto con prodotti contenenti sostanze chimiche e combustibili. La temperatura ideale di conservazione dei tappi è tra 15 e 20 °C e con un'umidità relativa tra il 50 e il 70%. Aprire i sacchi solo al momento dell'utilizzo e risigillare i tappi inutilizzati. Si consiglia l'utilizzo entro 6 mesi dalla data di consegna.

Intersugheri si riserva la facoltà di cambiare le caratteristiche tecniche dei prodotti in ogni momento e senza preavviso, nel totale rispetto delle leggi in vigore e in conformità al "Nuovo disciplinare sulle metodiche analitiche per il controllo del tappo di sughero ad uso enologico".